

POLICE DES ROUTES

Restriction de circulation RC 546 C-S Villars-Tiercelin - Froideville

En raison de travaux importants de réfection sylvicole, le tronçon de la Route Cantonale N° 546 C-S Froideville – Villars-Tiercelin compris entre les Adélins (cmne de Poliez-Pittet) et l'intersection avec la route des Moulins (cmne de Villars-Tiercelin) sera interdite à toute circulation

Du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 26 octobre 2018

Une signalisation de déviation sera mise en place Froideville – Bottens – Poliez-Pittet – Villars-Tiercelin dans les deux sens.

Le refuge de Poliez-Pittet sera en tout temps accessible par Froideville

Les usagers de la route sont priés de se conformer à la signalisation de déviation mise en place à cet effet et de faire preuve de prudence ; nous les remercions d'avance de leur compréhension.

**Direction générale de
La mobilité et des routes**
DGMR – Division entretien

Avis :

Communes de, Froideville, Bottens, Poliez-Pittet, Villars-Tiercelin
Gendarmerie, CET, Blécherette
Voyer Région Centre
ECA, Pully - SDIS
Manifestations
Transports spéciaux
Urgences-Santé
Police-viasuisse

RC 546-C-S
Rte de Villars-Tiercelin

Date	N° affaire	Dessin
22 au 26 oct.	Déviaton	LNR

